XIRIUM

0% metal

Lunettes de protection à verres neutres

Description et composition :

Monture fabriquée en **polypropylène (TPR)** : **matériau retardateur de flammes qui supporte jusqu'à 150º.**

Adhérence maximale grâce à son **bandeau de 3,5 cm**, qui intègre des ondes en silicone antiglisse sur le côté intérieur.

Dispose de feux fermetures en velcro: réglage parfait et sûr.

Système de DOUBLE VERRE avec séparation en éponge EVA.
Le verre du côté intérieur est en **acétate** de 0,5 mm d'épaisseur. C'est un matériau qui empêche la formation de la buée sur le verre.
Le verre du côté extérieur est en **PC** de 2,3 mm. C'est un matériau qui assure une excellente protection face aux chocs.

UV400 : 100 % de protection face aux rayons ultraviolets.

Lunettes sans composants métalliques.

Les verres intègrent un film protecteur intérieur qui protège face aux dégâts provoqués pendant leur transport et leur stockage.

Poids : 152 g
Courbure de base: 5.5

Consulter la possibilité d'une version de verres solaires et de rechanges de verres.

3 4 5 9 BT K N

Marquage complet

Double verre : polycarbonate et acétate

Monture retardateur de flammes

Réf.	Produit	Verres MARQUAGE	Monture MARQUAGE
912444	Lunettes polycarbonate. T. antibuée et antirayures	2C-1,2 M 1 BT 9 KN CE	M EN166 3 4 5 9 BT CE

Lunettes de protection à verres neutres

Norme et certification	EN 166
Applications	Ce modèle offre une haute protection contre les chocs à températures extrêmes. Grâce à son traitement antibuée (N) et à son double verre, ces lunettes sont particulièrement adaptées aux activités exposées aux environnements chauds ou aux changements de températures. Secteurs : chimique et pharmaceutique, plastiques, fumigations, agriculture et élevage, exploitations forestières, chasse, travaux avec tours, polisseuses ou fraiseuses, construction, carrières, etc.
Conservation **Stockage - Expiration**	Pour une meilleure conservation des lunettes, conservez-les dans un lieu propre et sec et dans un étui approprié.
Indications **Utilisation - Mode d'emploi**	Nettoyage : utilisez de l'eau tiède et du savon neutre, sans produits abrasifs ni dissolvants. Rincez à l'eau et séchez avec un tissu doux. Il est également recommandé d'utiliser le Spray nettoyant antibuée de Medop. Il est nécessaire de vérifier régulièrement l'état des protecteurs et de les changer s'ils sont détériorés. Assurez-vous que le risque existant dans l'environnement de travail correspond au champ d'utilisation de ces protecteurs.
Présentation	Polybag de 1 unité Boîtes de 6 unités Paquet de 10 boîtes
Code-barres	912444 — GIN-13: 8423173885618 — GIN-14: 18423173885615

www.medop.es