



Shark



· Shark solaire



· Shark polarisée



· Shark incolore

Lunettes de protection à verres neutres

Description et composition :

Monture en nylon et verres en polycarbonate.

Design sportif en forme de masque. Branches avec extrémités en caoutchouc antiglisse.

Pont de nez souple : amortissement des chocs.

La version incolore offre une reconnaissance améliorée de la couleur : marquage 2C-1,4.

Protection UV 400

Versions disponibles : incolore, solaire et polarisée

Couleurs : ●

Poids : 35 g

Courbure de base: 8



Extrémités antiglisse



Pont de nez souple



Également en version polarisée

Réf.	Produit	MARQUAGE	
		Verres	Monture
910343	Lunettes polycarbonate. T. antibuée et anti-abrasif	2C-1.4 M 1 F CE	
910344	Lunettes solaires polycarbonate. T. antibuée et anti-abrasif	5-2.5 M 1 F CE	M EN 166 F CE
910995	Lunettes polycarbonate polarisées. T. anti-abrasif	5-3.1 M 1 F CE	

Lunettes de protection à verres neutres

Norme et certification	EN 166/EN 170/EN 172									
Applications	Incolore : recommandées pour les travaux en milieux chauds ou combinant différentes températures, ainsi que contre les rayonnements ultraviolets. Solaires gris : contre les rayonnements solaires. Recommandée pour les travaux en extérieur. Polarisées : en extérieur avec une incidence élevée de reflets. Filtre la lumière reflétée, élimine les éclats de la surface de réflexion. Recommandées pour la navigation, la pêche, les sports, les travaux à l'air libre, etc. Photochromique : utilisation dans des milieux à la lumière changeante (extérieur ou intérieur).									
Conservation Stockage - Expiration	Pour une meilleure conservation des lunettes, conservez-les dans un lieu propre et sec et dans un étui approprié.									
Indications Utilisation - Mode d'emploi	Nettoyage : utilisez de l'eau tiède et du savon neutre, sans produits abrasifs ni dissolvants. Rincez à l'eau et séchez avec un tissu doux. Il est également recommandé d'utiliser le Spray nettoyant antibuée de Medop. Il est nécessaire de vérifier régulièrement l'état des protecteurs et de les changer s'ils sont détériorés. Assurez-vous que le risque existant dans l'environnement de travail correspond au champ d'utilisation de ces protecteurs.									
Présentation	Boîtes de 12 unités Paquet de 10 boîtes									
Code-barres	<table><tr><td>910.343</td><td>GIN-13: 8423173139858</td><td>GIN-14: 38423173139859</td></tr><tr><td>910.344</td><td>GIN-13: 8423173839956</td><td>GIN-14: 38423173839957</td></tr><tr><td>910.995</td><td>GIN-13: 8423173869557</td><td>GIN-14: 38423173869558</td></tr></table>	910.343	GIN-13: 8423173139858	GIN-14: 38423173139859	910.344	GIN-13: 8423173839956	GIN-14: 38423173839957	910.995	GIN-13: 8423173869557	GIN-14: 38423173869558
910.343	GIN-13: 8423173139858	GIN-14: 38423173139859								
910.344	GIN-13: 8423173839956	GIN-14: 38423173839957								
910.995	GIN-13: 8423173869557	GIN-14: 38423173869558								

