



Guanti HEAT PRO



Protezione del corpo: alluminizzati

Descrizione e composizione:

Guanti alluminizzati in crosta di pelle (pelle di vacca) con il palmo di colore arancione: antitaglio livello 2.

Resto del guanto in tessuto **para-aramidico alluminizzato**.

Fodera in **cotone 100%**: offre comfort e morbidezza.

Questa combinazione di materiali apporta resistenza al calore, alla perforazione, e grande destrezza nella manipolazione di componenti.


Le diverse parti sono unite mediante filo di Kevlar, molto resistente alle alte temperature.

Taglie: 9, 10 e 11.


Categoria III



Palmo in crosta di pelle: antitaglio livello 2



Tessuto alluminizzato



Cucito con filo di Kevlar

Rif.	Taglia	MISURE			
		A	B	C	D
912318	8	41	19,5	12,5	18
912311	9	42	20,5	13	19
912310	10	43	20,5	13,5	20
912319	11	44	22	14,5	21



Rischi meccanici	1	2	3	4	Resistenza alle abrasioni (palmo)	
	1	2	3	4	5	Taglio con lama (palmo)
	1	2	3	4	Strappi (palmo)	
	1	2	3	4	Perforazione (palmo)	
Rischi termici	1	2	3	4	Comportamento alle fiamme (palmo e dorso)	
	1	2	3	4	Calore di contatto (palmo)	
	1	2	3	4	Calore convettivo (palmo)	
	1	2	3	4	Calore radiante (dorso)	
	1	2	3	4	Piccoli schizzi di metallo fuso (dorso) Grandi schizzi di metallo fuso (dorso)	
	1	2	3	4		

Protezione del corpo: alluminizzati

Norma e certificazione	Direttiva 89/686/CEE, riportata nel Regio Decreto 1407/1992, secondo le norme UNE-EN 420:2004+A1:2010+ERRATUM 2011, UNE-EN 388:2004 e UNE-EN 407:2005.												
Applicazioni	Specialmente raccomandati in posti di lavoro con maggior rischio di abrasione e in quelli in cui è richiesta una maggiore destrezza nella manipolazione di oggetti. Guanti ideali anche per la manipolazione di componenti a 100 °C per lunghi periodi di tempo. Proteggono da perdite e da piccoli schizzi di ferro fuso. DPI per uso industriale in settori quali: fonderie, industria dei metalli, articoli pirotecnici, riparazione di forni, cementifici, acciaierie, ecc.												
Conservazione Immagazzinamento - Scadenza	Non conservare o immagazzinare in luoghi con contaminanti chimici, o quando il tessuto è bagnato. Evitare l'esposizione alla luce solare. Conservare in un luogo asciutto e ventilato. Se i guanti si bagnano, lasciarli asciugare in un luogo ventilato.												
Indicazioni Utilizzo - Istruzioni per l'uso	Il conseguimento delle prestazioni dell'indumento richiede una corretta regolazione. Questo dispositivo è di uso personale, quindi non deve essere utilizzato da vari operai. Per motivi di sicurezza, è necessario realizzare una piccola ispezione visiva prima di utilizzare i guanti.												
Presentazione	Confezione individuale: 1 paio Cartone da 50 unità Dimensioni del cartone: 45 x 41.5 x 35.5												
Codice a barre	<table><thead><tr><th></th><th>Cod. a barre scatola</th><th>Cod. a barre cartone</th></tr></thead><tbody><tr><td>Taglia 9</td><td>8423173884260</td><td>18423173884267</td></tr><tr><td>Taglia 10</td><td>8423173884253</td><td>18423173884250</td></tr><tr><td>Taglia 11</td><td>8423173884338</td><td>18423173884335</td></tr></tbody></table> <p><i>Consultare disponibilità delle taglie 6 e 7.</i></p>		Cod. a barre scatola	Cod. a barre cartone	Taglia 9	8423173884260	18423173884267	Taglia 10	8423173884253	18423173884250	Taglia 11	8423173884338	18423173884335
	Cod. a barre scatola	Cod. a barre cartone											
Taglia 9	8423173884260	18423173884267											
Taglia 10	8423173884253	18423173884250											
Taglia 11	8423173884338	18423173884335											

